

BOLETIM INFORMATIVO

Boletim 002-15

São Bernardo do Campo, 30 de Março de 2015

Errata

Informamos a todos os clientes que estamos descontinuando a aplicação do filtro de óleo PH6607 das seguintes aplicações:

Nissan:

| Modelo | Motor | Ano |
|---------------|--------------|------|
| Livina | 1.6 16v Flex | 09-> |
| Livina X-Gear | 1.6 16v Flex | 09-> |



As demais aplicações permanecem inalteradas como demonstrado no catálogo 2014 e em nosso catálogo eletrônico através do site www.fram.com.br.

A descontinuidade para estes veículos se deve a uma diferença no diâmetro do filtro se comparado ao equipamento original NISSAN.

O filtro correto para os modelos acima é o **PH5796**, que é equivalente ao original NISSAN 1520800QAC.



Estamos a disposição para sanar eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Departamento de Assitência Técnica