

BOLETIM INFORMATIVO

Boletim 001-14

São Bernardo do Campo, 01 de Outubro de 2014

Descontinuação de Produto

Informamos aos clientes que a partir desta data o filtro de óleo lubrificante PH6355A não será mais comercializado, sendo este substituído pelo filtro PH5596.



A substituição se deve em virtude de que o filtro PH5596 reúne todas as características de seu antecessor, porém com a vantagem de poder ser aplicado em uma gama maior de veículos, evitando assim que possa haver algum equívoco de aplicação.

Todas as aplicações e conversões do PH6355A serão atendidas sem nenhum problema pelo filtro PH5596, sem que haja nenhuma perda de performance, o que poderia vir a prejudicar o bom funcionamento do motor.

Estamos a disposição para sanar eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Departamento de Assistência Técnica