

**BOLETIM INFORMATIVO**

**Boletim 006-15**

Jarinu, 01 de Setembro de 2015

**Errata**

Informamos a todos os clientes que estamos descontinuando a aplicação dos filtros de óleo PH3593A e PH10904 MIX 20-2 das seguintes aplicações:

**Nissan:**

Modelo	Motor	Ano
HB20	1.0 Kappa	01/12->



As demais aplicações permanecem inalteradas como demonstrado no catálogo 2014 e em nosso catálogo eletrônico através do site [www.fram.com.br](http://www.fram.com.br).

A descontinuidade para estes veículos se deve a uma diferença no diâmetro do filtro se comparado ao equipamento original HYUNDAI.

O filtro correto para o modelo acima é o **PH6607**.



Estamos a disposição para sanar eventuais duvidas.

**Atenciosamente,**

**Departamento de Assistência Técnica**